

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Kelayakan ruang penyimpanan rekam medis RSI Jemursari Surabaya berdasarkan observasi dan wawancara dapat dikatakan 100% layak.
2. Luas ruang penyimpanan rekam medis tidak sesuai standar.
3. Jarak antar rak penyimpanan rekam medis di RSI Jemursari Surabaya tidak sesuai standar.
4. Pencahayaan di ruang penyimpanan rekam medis RSI Jemursari Surabaya terdapat 1 titik yang sesuai standar dan 2 titik yang tidak sesuai standar.
5. Suhu di ruang penyimpanan rekam medis RSI Jemursari Surabaya terdapat 1 titik yang sesuai standar dan 1 titik yang tidak sesuai standar.
6. Kelembapan di ruang penyimpanan rekam medis RSI Jemursari Surabaya sudah sesuai standar.
7. Kebisingan di ruang penyimpanan rekam medis RSI Jemursari Surabaya sudah sesuai standar.

#### **6.2 Saran**

##### **6.2.1 Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya**

1. Perlu perancangan ulang tata ruang penyimpanan rekam medis dengan memperhatikan standar ergonomi mengenai luas lorong yang digunakan petugas berlalu-lalang demi keselamatan dan kenyamanan petugas.
2. Perlu pengaturan ulang jarak antar rak penyimpanan rekam medis agar sesuai standar yaitu minimal 90 cm.

3. Perlu pengaturan ulang mengenai pencahayaan agar pencahayaan di ruang penyimpanan rekam medis dapat merata ke seluruh ruangan.