

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Simpulan menurut hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan evaluasi standar ergonomi penerangan ruang rekam medis di rumah sakit Rahman Rahim Sidoarjo yakni :

1. Interfal jarak penyimpanan rak rekam medis sudah sesuai menurut standart ergonomi, namun efek pencahayaan tidak merata pada setiap interfal jarak rak rekam medis khususnya bagian bawah atau pojok rak rekam medis.
2. Pencahayaan di ruang penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Rahman Rahim Sidoarjo belum sesuai dengan standart pencahayaan berdasarkan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2019.
3. Kinerja petugas rekam medis pada ruang *filing* tidak dapat maksimal, yang disebabkan penerangan yang kurang sesuai dengan standart.

6.2. Saran

Saran dalam penelitian ini yakni :

1. Diharapkan kepada pihak Rumah Sakit, agar pemasangan instalasi lampu diakselerasikan penempatannya dengan lorong/ interfal rak berkas rekam medis.

2. Diharapkan Rumah Sakit Rahman Rahim Sidoarjo dapat menata ulang pencahayaan di ruang rekam medis agar sesuai dengan standar rata-rata yang direkomendasikan berdasarkan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2019.
3. Diharapkan Rumah Sakit Rahman Rahim Sidoarjo dapat memisahkan file rekam medis aktif serta in-aktif dalam rak yang berbeda.