

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil laporan magang tentang Gambaran Lingkungan Kerja di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2024 dapat disimpulkan :

1. Hasil pengukuran pencahayaan umum yang belum sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) No.1204/Menkes/SK/2004 Standart baku mutu Intensitas pencahayaan Menurut jenis Ruangan atau unit pada Laboratorium Patologi Klinik antara lain : Ruangan Administrasi atau Kasir
2. Hasil pengukuran pencahayaan setempat pada laboratorium Patologi Klinik yang belum memenuhi standar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) No.1204/Menkes/SK/2004 Standart baku mutu Intensitas pencahayaan Menurut jenis Ruangan atau unit, antara lain : Laboratorium Mikrobiologi Ruangan Administrasi atau registrasi dan ruang kepala penanggung jawab
3. Hasil pengukuran suhu ruang yang belum sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) No.1204/Menkes/SK/2004 Standart baku mutu Intensitas pencahayaan Menurut jenis Ruangan atau unit pada laboratorium Patologi Klinik diantaranya ruangan administrasi atau kasir, bank darah, sampling, staff atau dokter dan penerimaan sampling rawat inap.
4. Hasil pengukuran suhu ruang yang belum sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) No.1204/Menkes/SK/2004 Standart baku mutu Intensitas pencahayaan Menurut jenis Ruangan atau unit pada Laboratorium Patologi Anatomi meliputi : administrasi atau registrasi, porongan organ, R. Fine Needle Aspiration Biopsy (FNAB), dan histo pato, terakhir laboratorium

mikrobiologi meliputi : gudang, kepala penanggung jawab, dan ruangan untuk uji sampling.

5.2 Saran

Dalam beberapa ruangan terdapat ruangan yang masih kurang dalam tingkat kenyamanan visualnya, dengan hal itu sebaiknya, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Melakukan penggantian armature. Perubahan warna armature dapat memberikan kesan yang berbeda, jika warna putih memiliki kesan lebih sejuk dan warna kuning memiliki kesan yang lebih hangat, mengganti jenis dan daya lampu yang belum sesuai dengan aktivitas dalam ruangan.
2. Memaksimalkan pencahayaan alami di ruang laboratorium.
3. Ruangan dengan kelembaban lebih dari 40-60 maka perlu dilakukan pengecekan exhaust fan terhadap kebersihannya
4. Disediakan alat pemantau suhu dan kelembaban
5. Kalibrasi alat hygrometer minimal 1 tahun menurut standar KAN SR 05 Laboratorium Kalibrasi alat agar hygrometer disesuaikan dengan lingkungan.