

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

1. Pencahayaan di ruang *filling* masih terlihat redup. Hasil pengukuran yaitu 51 lux, maka dapat dikatakan belum memenuhi standar.
2. Suhu di ruang *filling* masih terasa panas, hasil pengukuran 28.7°C, maka dikatakan belum memenuhi standar
3. Tingkat kebisingan di ruang *filling* sangat tinggi dengan hasil pengukuran kebisingan yaitu 71dB, dapat dikatakan belum memenuhi standar.
4. Jarak antar rak penyimpanan di ruang *filling* adalah 61 cm, maka dikatakan belum memenuhi standar.
5. Luas ruangan rekam medis yaitu 7,93 m x 4,66 m dapat dikatakan belum memenuhi standar.

#### 6.2 Saran

1. Sebaiknya di ruang *filling* jumlah watt lampu disesuaikan dengan luas ruang atau letak ruang.
2. Sebaiknya di ruang *filling* menggunakan AC agar mengurangi debu, dapat mengatur suhu ruang 24-26°C.
3. Sebaiknya pemasangan peredam suara antara lain dapat menggunakan *glasswool*, material papan gypsum.
4. Sebaiknya jarak antar rak di perluas agar mobilisasi antar petugas lebih baik. Hasil pengukuran yaitu 61 cm.
5. Sebaiknya dilakukan penataan ulang supaya terlihat lebih luas